

CHECKLISTEN SZD-50-3 „Puchacz“
D-3829

Start-Check

1. **Ballast prüfen** (ggf. Trimmgewichte fest)
2. **Fallschirm richtig angelegt, Rettungssystem betriebsklar, Funktion bekannt**
3. **Richtig und fest angeschnallt, alle Bedienelemente erreichbar**
4. **Luftbremsen eingefahren und verriegelt**
5. **Trimmung eingestellt**
6. **Höhenmesser eingestellt**
7. **Funkgerät eingeschaltet, Frequenz, Lautstärke geprüft, Funkprobe durchgeführt**
8. **Ruderkontrolle – Alle Ruder freigängig**
9. **Startstrecke und Ausklinkraum frei**
10. **Windrichtung und -stärke**
11. **Auf Startunterbrechung vorbereitet, Verfahren briefen: _____ . AUSKLINGRIFF!**
12. **Haube geschlossen und verriegelt, Notabwurfvorrichtung erreichbar und Funktion bekannt.**
13. **Verwendung der richtigen Kupplung & Sollbruchstelle**

Auskuppel-Check

1. **Kontrolle der Flughöhe über Grund**
2. **Luftraum frei**
3. **Keine besonderen Zeichen vom Start**

Lande-Check

1. **Lose Gegenstände im Cockpit verstaut, alle Bedienhebel frei**
2. **Anschnallgurte nachgezogen**
3. **Landegeschwindigkeit einnehmen (Trimmung)**
4. **Kontrolle der Höhe über Grund**
5. **Andere Luftfahrzeuge im Anflugbereich – Landebahn frei**